


# Vitos Orthopädische Klinik Kassel Brandschutzmaßnahmen 6. Bauabschnitt 2012-2014 (2. Teilbauabschnitt)

Lageplan



Grundriss Erdgeschoss – Werkplanung



Bauherr  
Baujahr/Bauzeit  
Nutzfläche  
Baukosten/Netto

Brandschutzmaßnahmen, wiederkehrende Prüfung des Krankenhauses und umfassende Schadstoffsanierungsmaßnahmen, 2. TBA, Umbau Eingangsbereich und Wartezonen


Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH  
1965 / 02/2012 bis 10/2014  
16.775 m<sup>2</sup> gesamt, 12.895 m<sup>2</sup> ohne UG  
3,34 Mio. €



Wartezonen Empfangsbereich und Röntgenstation im EG



Neuer Empfangsschalter im Erdgeschoss



- LEGENDE:
- Brandwand
  - Wand F30
  - Notwendige Flure, Wände F30, Türen dichtschließend
  - i Information für die Feuerwehr
  - BMZ Brandmelderzentrale
  - FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot
  - FBF Feuerwehr-Bedienfeld
  - ☀ Blitzleuchte
  - RA Rauchabzug Bedienstelle
  - RA Rauchabzug
  - ☀ Flurentrübung Bedienstelle
  - ☒ Wandhydrant Typ F
  - ☒ Handfeuermelder
  - ☒ Brandmeldetelefon
  - ☒ Feuerlöscher
  - BM Brandmelder überwachter Bereich
  - dss Türen dicht- und selbstschließend
  - Med. Gase Stationsverteiler
  - ⚡ Laserstrahl

Brandschutzplan Grundriss Erdgeschoss – Ausschnitt